

KAPPA KHP3105 Handbary SUZUKI DL650/DL1000V

KHP3105 - KHP3105K		SUZUKI DL1000 V-STROM (2014)	
Opis	Waga	Waga	Waga
1. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
2. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
3. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
4. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
5. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
6. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
7. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
8. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
9. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
10. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
11. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
12. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000
13. KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR)	-	-	10000

Cena :**469,00 zł**Nr katalogowy : **KHP3105**Producent : **Kappa**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBAR). Pasuje do:

Suzuki DL 650 V-Strom L2-L3-L4-L5-L6 (11 > 16)

Suzuki DL 1000 V-Strom (14 > 16)

Suzuki DL 1000 V-Strom (17)

Dostępne opcje KAPPA KHP3105 Handbary SUZUKI DL650/DL1000V

» **Wybierz opcje z listy:** KAPPA OSŁONY KIEROWNICY (HANDBARY) SUZUKI DL 650V V-STROM (14-16), DL 1000V V-STROM (14-16) - niedostępny.

Watermark